




维修和更新、改造工程竣工验收报告

| | | | |
|--------|--|------|---------------|
| 工程名称 | 凤达雅景豪园 A1#-A6#楼监控摄像机、监控显示屏损坏 | | |
| 工程地点 | 莆田市城厢区龙桥街道荔涵大道东侧 | | |
| 施工单位 | 中宇晟（福建）信息科技有限公司 | | |
| 监理单位 | | | |
| 开工时间 | 2025年 4月 10日 | 竣工时间 | 2025年 4月 15 日 |
| 工程造价 | 3800 元 | | |
| 工程验收时间 | 2025 年 4月 15 日 | | |
| 工程概况 | 凤达雅景豪园 A1#-A6#楼监控摄像机、监控显示屏损坏，为确保小区安全保障。 | | |
| 验收内容 | 凤达雅景豪园 A1#-A6#楼监控摄像机、监控显示屏损坏更换后功能正常使用。 | | |
| 综合验收结论 | 达雅景豪园 A1#-A6#楼监控摄像机、监控显示屏损坏更换后功能使用正常，验收合格。 | | |

由扫描宝用户创建

你的贴身口袋
扫描仪

扫描下载扫描宝

| | | |
|--------------------------------------|------------------|---|
| 参 加 工 程 验 收 单 位 | 施工单位意见 | <div>验收合格</div> <div>单位:  (盖章)</div> <div>参加人员: 胡天明 (签字)</div> <div>林建伟</div> <div>2025 年 4 月 15 日</div> |
| | 监理单位意见 | <div>单位: (盖章)</div> <div>参加人员: (签字)</div> <div>年 月 日</div> |
| | 业主委员会或 所在社区意见 | <div>验收合格</div> <div>单位:  (盖章)</div> <div>参加人员: 林建伟 (签字)</div> <div>陈静</div> <div>2025 年 4 月 15 日</div> |
| | 物业服务企业 意见 | <div>验收合格</div> <div>单位:  (盖章)</div> <div>参加人员: 林美烟 (签字)</div> <div>陈静</div> <div>2025 年 4 月 15 日</div> |

| 参 | 签名 | 身份证号 | 房号 | 意见 | 联系电话 |
|---|-----|------|----------------|----|------|
| 加 工 程 验 收 业 主 代 表 | 李圣洪 | | 415 3# 2001 | 同意 | 1. |
| | 王明 | | 1# 1501 | 同意 | 1. |
| | 陈月 | | 7# 101 | 同意 | 1. |
| | 刘滨 | | 4# 201 | 同意 | 1. |
| | 杨 | | 9# 1102 | 同意 | 1. |
| | 杨 | | 0# 1# 2603 | 同意 | 1. |
| | 余和平 | | 4# 1903 | 同意 | 18 |
| | 李国兴 | | 2# 1602 | 同意 | 15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

50
50



由扫描宝用户创建



你的贴身口袋
扫描仪

扫描下载扫描宝