

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	凤达花园（1#-6#楼）凤达花园消防修缮		
工程地点	城厢区龙桥街道双兴路 55 号		
施工单位	福建中恩建筑工程有限公司		
监理单位	中岐能工程项目管理有限公司		
开工时间	2025 年 3 月 12 日	竣工时间	2025 年 5 月 10 日
工程造价	572210 元		
工程验收时间	2025 年 5 月 10 日		
工程概况	凤达花园（1#-6#楼）凤达花园消防控制柜老化损坏严重、消防控制系统老化失灵，存在安全隐患需要更换。		
验收内容	凤达花园（1#-6#楼）凤达花园消防修缮，存在安全隐患更换后功能正常使用。		
综合验收结论	凤达花园（1#-6#楼）凤达花园消防修缮，存在安全隐患更换后功能使用正常，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	同意, 单位: 南昌建筑工程总公司 (盖章) 参加人员: 林志雄 (签字) 年 月 日
	监理单位意见	同意 单位: 南昌工程项目管理有限公司 (盖章) 参加人员: 李明贵 (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	同意 单位: 南昌区龙桥街道办事处 (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	物业服务企业 意见	同意 单位: 南昌物业管理有限公司 (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日

南昌建筑工程总公司
南昌工程项目管理有限公司
南昌区龙桥街道办事处
南昌物业管理有限公司

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
	陈玉萍		2#1503	同意	
	潘诗婷		2#802	同意	
	洪明		2#1303	同意	
	黄春贵 方子敏		2#2203	同意	
	林金成		3#1006	同意	
	陈玉霞	3	1#2303	同意	
	胡晓霞	3	1#2003	同意	
	陈如松	35	3#2204	同意	
	张木成	1	3#1804	同意	
	林玉琴	3	3#401	同意	
	林如峰	31	4#301	同意	
	4#403	2#1503	4#403	同意	

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	5# 202	吴海琳	以8个部门意见	
	5# 402	欧振	5# 502	13
	5# 801	陈	5# 801	13
	2# 202	吴		1
	3# 1807	沈清和		1
	4# 204	林		13
	1# 1403	陈		
	1# 704	陈丽芳		1
	4# 502	陈		13
	4# 202	刘金英		13
	5# 1101	陈		1
	5# 103	林		13
	1# 1504	陈忠杰		13

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话

