

莆田市城厢区城市管理行政执法局文件

莆城执便函〔2022〕59号

莆田市城厢区城市管理行政执法局关于城厢区 燃气行业 2022 年上半年安全生产 “双随机”检查情况的通报

城厢区城镇燃气安全监管工作联席会议成员单位、各瓶装燃气供应站：

为规范城镇燃气经营企业生产、经营活动，进一步加强我区燃气行业安全监管工作，营造安全稳定环境，我局于6月16日组织开展城镇燃气行业安全生产跨部门“双随机、一公开”联合检查，期间共抽查瓶装燃气供应站3家、共排查安全隐患4处(见附表)。请相关责任单位立即整改，并于2022年6月27日前将整改情况反馈至我局。

特此通知。

附件：燃气行业安全生产双随机检查问题清单

莆田市城厢区城市管理行政执法局

2022年6月17日

联系人：康莉静，传真：0594-6731819。

莆田市城厢区城市管理行政执法局

2022年6月17日印发

附件：

城厢区燃气行业安全生产双随机抽查问题清单

序号	被检查企业名称	发现问题主要内容	责任单位
1	莆田市荔城区荣发液化气有限公司兴沙供应站	1、瓶库区未进行防雷设计	莆田市荔城区荣发液化气有限公司兴沙供应站
2	莆田市荔城区荣发液化气有限公司华亭华林分销站	1、瓶库区未进行防雷设计； 2、实瓶区钢瓶超量	莆田市荔城区荣发液化气有限公司华亭华林分销站
3	莆田市荔城区荣发液化气有限公司霞林洪尾分销站	1、瓶库区未进行防雷设计	莆田市荔城区荣发液化气有限公司霞林洪尾分销站

